焊丝 不锈钢

W-347H

JIS

焊接。

保护气体

100%CO₂（纯度须大于99.8%）

事项

熔敷金属机械性能

	抗拉强度 MPa		冲击