请参照第2页焊接

注意事项之不锈钢用手焊条焊接工艺注意事项。

0.038	1.03	0.79	0.028	0.008	19.42	9.38	0.50	0.11	0.75	例 值